

13042 y productos relacionados

Problema: No aspira! – Después de un desuso prolongado o envejecimiento, puede aparecer este problema.

Solución: Rellenar la bomba manualmente con la manguera de descarga por el lado de la presión.

