

# 13042 et produits similaires

**Problème:** N'aspire pas! – Ce problème peut survenir en cas de non-utilisation prolongée ou d'altération du joint.

**Solution:** Amorcer la pompe avec du liquide en remplissant le flexible de refoulement.

