

13042 ja tähän verrattavat tuotteet

Ongelma: Ei ime! – Pitemmän seisokin jälkeen tai vanhenemisesta johtuen saattaa tätä ongelmaa esiintyä.

Ratkaisu: Täytä pumppu pumpattavalla nesteellä käsin painepuolen ulostuloletkun kautta.

