

13042 e prodotti imparentati

Problema: Non aspira! – Dopo una lunga interruzione o invecchiamento può affiorare questo problema.

Soluzione: Pompa può essere riempita manuale tramite il tubo (alla parte della pressione).

